LUK SERVICE INFO

Wysprzęglik centralny 510 0180 10

Cząsteczki brudu w płynie hydraulicznym mogą powodować awarię

Producent: Abarth
Alfa Romeo
Chevrolet Fiat
Opel

Wysprzęglik centralny: 510 0180 10

Adapter odpowietrzający: 418 0455 10

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części

Rysunek 1: Wysprzęglik centralny 510 0180 10

Po wymianie wysprzęglika centralnego należy odpowietrzyć układ hydrauliczny sprzęgła. W indywidualnych przypadkach, w zależności od stanu płynu hydraulicznego, cząsteczki brudu mogą utrudniać działanie adaptera odpowietrzającego. Zatyka to otwory wewnętrznej przysłony, co powoduje powstanie swego rodzaju działania przypominającego zawór. Powoduje to, że płyn hydrauliczny może przepływać tylko w kierunku wysprzęglika i nie jest w stanie częściowo lub całkowicie przepływać z powrotem. Na skutek tego już po kilku uruchomieniach sprzęgła dochodzi do pęknięcia wysprzęgilka.

Aby całkowicie wyeliminować tę przyczynę usterki, zaleca się również wymianę adaptera odpowietrzającego podczas wymiany wysprzęglika.

Rysunek 2: Adapter do odpowietrzania 418 0455 10

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Stan 10.2024 LUK 0105 Zastrzega się prawo do zmian technicznych
Numery OE i nazwy producentów zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych
© 2024 Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions GmbH & Co. KG

Infolinia Schaeffler REPXPERT: +48 22 245 85 55*
* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00
www.repxpert.pl

SCHAEFFLER REPXPERT