



SERVICE INFO – LuK 0044



DMF for kjøretøy med dobbelclutch

Skriv ned antall tenner på startkranen under utskifting

Produsent: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Transmisjon: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Figur 1: Antall tenner på den nye delens startkran må stemme med antall tenner på den gamle delens startkran

For kjøretøy som har transmisjon med tørr dobbelclutch, er det mulig å montere forskjellige tomassesvinghjul (DMF-er) på de samme modellene fra produsentene på listen. Disse DMF-ene har forskjellig antall tenner på startkranen.

Ved utskifting av DMF må man derfor notere antall tenner på den eksisterende DMF-en. Den nye delen må ha nøyaktig like mange tenner som den gamle delen.

For å være sikker på at antall tenner stemmer, er antallet for den aktuelle DMF-en oppgitt i delekatalogen.

En DMF med feil antall tenner vil føre til funksjonsfeil i startsystemet.

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!