

ContiTech

Promjene na zateznoj remenici CT 1035 K1 / CT 1035 K2 – Renault 1.5 dCi, Nissan 1.5 dCi, Suzuki 1.5 DDIS

Problem:

Zatezna remenica koja se isporučuje u kompletu drukčije je izvedena od remenice koja je bila prije montirana na vozilu (**sl.1**).

Uzrok:

Postoji alternativna izvedba (**sl. 2**). Ova izvedba isporučuje se s istim vijkom i može se montirati sukladno podacima koje daje proizvođač vozila.

Rješenje:

Usprkos drukčijoj izvedbi, zatezna remenica može se koristiti za sva vozila koja su navedena u katalogu.

sl. 1

Prijašnja izvedba

**sl. 2**

Alternativna izvedba



Usporedba osnovnih ploča

