

# Technical *Info*

## Zmiana napinacza CT 1035 K1 / CT 1035 K2 – Renault 1,5 dCi Nissan 1,5 dCi, Suzuki 1,5 DDIS

### Problem:

Napinacz dostarczony w zestawie różni się do napinacza zamontowanego w samochodzie (rys. 1)

### Przyczyna:

Istnieje alternatywna wersja (rys. 2)  
Jest ona dostarczana z taką samą śrubą i można ją montować zgodnie z zaleceniami producenta samochodu.

### Rozwiązanie:

Napinacz mimo różnych wersji może być bez ograniczeń stosowany w samochodach wymienionych w katalogu.

rys. 1  
Dotychczasowa wersja



rys. 2  
Alternatywne wykonanie



Porównanie, płyta główna

