

Technical *Info*

Изменение конструкции натяжного ролика CT 1035 K1 / CT 1035 K2 – Renault 1,5 dCi, Nissan 1,5 dCi, Suzuki 1,5 DDIS

Проблема:

Поставляемый в составе набора натяжной ролик имеет другое исполнение, чем тот, который вмонтирован в автомобиле (рис. 1).

Причина:

Имеется альтернативное исполнение ролика (рис. 2). Он поставляется с таким же винтом и его можно установить в соответствии с указаниями фирмы-изготовителя автомобиля.

Решение:

Несмотря на различное исполнение натяжной ролик может без ограничений применяться в указанных в каталогах автомобилях.

Рис. 1

Существовавшее до сих пор исполнение ролика



Рис. 2

Альтернативное исполнение ролика



Сопоставление опорных пластин

