

ContiTech

Razvodni remen CT 817 Daihatsu Cuore, sve godine modela

Problem:

Remen je ispucao po rubovima i izgleda neispravno.

Uzrok:

Tlačni element na CT817 je Kevlar. Iz tehničkih razloga rubovi nakon reza izgledaju kao na **sl. 1**.

Rješenje:

Nema razloga za brigu pri upotrebi remena. Ovdje nema oštećenja materijala.

sl. 1

Rubovi CT 817



sl. 2

Konvencionalni razvodni remen

