

Informaciones Técnicas

Correa de distribución CT 817 Daihatsu Cuore, todos los años de fabricación

Problema:

La correa está deshilada en los flancos y parece estar mal fabricada.

Causa:

El elemento tensor del modelo CT817 es de Kevlar. Por razones técnicas los cantos, después de cortarlos, aparecen como demostrados en la figura 1.

Solución:

La correa puede utilizarse sin reservas, pues no se trata de ningún fallo de material.

Fig. 1
Cantos de la CT 817



Fig. 2
Correa convencional de distribución

