

Informaciones Técnicas

Cambio del kit de correas de distribución CT 946 K2 por el kit CT 1044 K1

Problema:

La correa suministrada en el CT 1044 K1 se diferencia óptica y numéricamente de la correa CT 946 hasta ahora montada. **(Fig. 1)**

Fig. 1
CT 946



Causa:

El modelo CT 1044 está reforzado con un tejido dorsal adicional y también puede usarse retroactivamente para motores antiguos TDI. **(Fig. 2)**

Fig.2
CT 1044 con tejido dorsal



Solución:

Ya no existe más el kit CT 946 K2 y ha sido sustituido por el modelo CT 1044 K1. Con ello desaparece la limitación del número de motor.