

Technical *Info*

Изменение конструкции направляющего ролика СТ 975 K1 в СТ 975 K3 - Opel 1,6 / 1,8 16 V

Проблема:

Поставляемый направляющий ролик в составе комплекта для выполнения ремонтных работ имеет другое исполнение, чем тот, который установлен в автомобиле.

Причина:

В соответствии с указаниями фирмы-изготовителя в процессе замены ремней вместо использовавшегося до сих пор исполнения в металле (55333) следует устанавливать новое исполнение с пластмассовой рабочей поверхностью (55373).

Решение:

Новое исполнение снабжено теперь с уже вмонтированным винтом и можно производить сразу же его замену.

Рис. 1

Исполнение, подлежащее замене

55333



Рис.2

Новый направляющий ролик



55373