

Hammashihnasarja CT 1139 K2/WP2/WP6 korvaa tuotteen CT 1139 K1/WP1/WP4 useissa VW/Audi 1,6/2,0 TDI -yhteispaineruiskutusmoottoreissa

Ongelma:

Valmistusvuoteen 11/2010 saakka ajoneuvoihin tehdasasennetut ohjainrullat ovat leveämpiä (51 mm) kuin sarjan CT 1139 K2 rullat. Rulla V56376 korvaa rullan V55735 CT 1139K1/WP1/WP4 -sarjoissa.

Syy:

Vain ohuempia (29 mm) V56376-osia, jotka on asennettu vakiona 12/2010 lähtien, on nykyään käytössä valmistaja INA:n osalta (sama ulkomuoto).

Ratkaisu:

Uusi versio asennetaan jatkossa kaikkiin malleihin ja sitä voidaan käyttää ilman rajoituksia.

V55735



V56376

