

### ContiTech

## Kit cinghia dentata CT 1139 K2/WP2/WP6 in sostituzione di CT 1139 K1/WP1/WP4 per diversi motori TDI Common Rail VW/Audi 1.6/2.0

#### Problema:

Nei veicoli fino all'anno di costruzione 11/2010 viene installato, in sede di produzione, un rullo di guida più largo (51 mm), come quello fornito nel kit CT 1139 K2. Questo rullo corrisponde al V55735, che fa parte del kit sostitutivo CT 1139K1/WP1/WP4.

#### Causa:

Solo per i veicoli prodotti a partire dall'anno di costruzione 12/2010 viene impiegato il modello V56376, più stretto (29 mm), installato di serie dal produttore INA (visivamente strutturato in modo analogo).

#### Soluzione:

Il nuovo modello sarà utilizzato in futuro per tutti gli anni di costruzione e potrà essere utilizzato illimitatamente.

V55735



V56376

