

Kiristysrullan asennusohjeet, CT1028K3/WP1-5

Koskee useita moottoreita: VW, Audi, Ford, Skoda, Seat 1,9 TDI PD

Ongelma:

Lukitustyökalu (T10115) toimitetaan pakkauksessa irrallisena, eli sitä ei ole kiinnitetty kiristysrullaan.

Syy:

Lukitustapilla käännetään autossa vielä oleva kiristysrulla täysin sivuun, jotta hihna voidaan irrottaa mahdollisimman vähän kiristettynä. Kyse on vain mekaanisesta lukituksesta, jolla kiristysrullan etuosan epäkeskolevy asetetaan asentoon, jossa kiristysrulla kiristää vähiten.

Ratkaisu:

Lukitustappi voidaan asettaa kiristysrullaan milloin vain, koska se ei aiheuta kiristysrullassa mitään toimintoa (esikiristystä tms.).

Kuva 1
Lukitustyökalu T10115



Kuva 2
Kiristysrulla V55739



Kuva 3
Syvennys

