


Ändrade multiribbremmar

Problem:

Levererade multiribbremmar uppvisar optiska och haptiska skillnader mot konventionella multiribbremmar. Kontaktytan har en annan struktur.



Starkt förstordad vy över de olika profilerna



De ändrade profiltyperna – svåra att se med blotta ögat

Orsak:

Det rör sig om ändringar som har ursprung från originalprodukten på fordonsapplikationen eller förändrats av produktionsskäl. Målet är att uppnå en optimal ljudnivå och/eller ytterligare förbättra livslängden.

Lösning:

De ändrade remmarna kan oreserverat användas för de fordonsapplikationer som anges i våra rekommendationer. Det nya utförandet har inga prestandanackdelar, trots det annorlunda utseendet.



Exempel på en ändrad multiribbrem