

Новая конструкция обводного ролика в комплектах СТ1014K2/ K5/ K3 и СТ1078K1 для разных моделей Opel/ GM 1.7 DI/ DTI/ CDTI

Проблема:

В комплектах поставляется обводной ролик новой конструкции.

Причина:

Согласно данным каталога производителя, старый ролик (рис. 1) больше не используется. Ролик нового типа (рис. 2) не имеет фланца.

Решение:

Несмотря на конструктивные отличия, ролик нового типа может устанавливаться вместо старого.

Рис. 1
Старый обводной ролик
V55317



Рис.2
Новый обводной ролик
V55368

