

### ContiTech

#### Nytt löphjul i kiten CT1014K2/K5/K3 och CT1078K1 för diverse Opel/GM 1.7 DI/DTI/CDTI

**Problem:**

Löphjulet i kitet skiljer sig från det som tidigare monterats i fordonen.

**Orsak:**

Enligt tillverkarens katalog används inte längre det gamla löphjulet (bild 1). Det nya utförandet (bild 2) har ett kullager utan fläns.

**Lösning:**

Trots den annorlunda utförandet kan den nya typen monteras direkt istället för det gamla ställöphjulet.

**Bild 1**  
**Gammalt löphjul V55317**



**Bild 2**  
**Nytt löphjul V55368**

