

Technical *Info*

Modification du galet tendeur dans le kit CT 1045 K1 pour la Renault 1.2 16 V

Aspect du défaut :

Le galet tendeur dans le kit diffère du galet démonté de par la matière de l'enveloppe d'usure.

Cause :

L'enveloppe d'usure du galet tendeur a été remplacée par le constructeur, de métal fritté en matière plastique.

Mesure à prendre :

Le nouveau galet peut être utilisé sans restrictions.

