

# Техническая

## Изменение натяжного ролика в наборе СТ 1045 К1 для автомобилей Renault 1.2 16 V

### Иллюстрация ошибки:

Материал рабочей поверхности натяжного ролика, входящего в набор, отличается от материала заменяемого ролика.

### Причина:

Производитель изменил материал рабочей поверхности натяжного ролика с металлокерамики на пластмассу.

### Действие:

Новый ролик можно использовать без ограничений.

