

Техническая

Обрыв ремня из-за неправильного монтажа натяжной пружины: СТ 942 K1 (Hyundai 1,4-1,6-1/16 V, различные модели)

Проблема:

ремённая передача вышла из строя из-за оборвавшегося зубчатого ремня.



Причина:

обратная сторона зубчатого ремня перегрелась из-за контакта с натяжным роликом, во время свободного вращения которого произошло заедание.



Решение:

необходимо постоянно следить за правильностью монтажного положения натяжного ролика. В противном случае происходит недопустимый контакт с рабочей поверхностью натяжного ролика.

