

Teknik *Bilgi*

Germe yayının yanlış montajından kaynaklanan kasnak arızası – CT 738 K1 (Mitsubishi, Proton Motor tipi 4 G, farklı modeller)

Sorun:

Kırılmış gergi kasnağı nedeniyle kayışlı tahrik yapılamaz.

Neden:

Kasnak, yetkili olmayan üçüncü bir taraf müdahalesi (yay teması) sırasında ayrılır.



Çözüm:

Gergi kasnağı daima en uygun şekilde montaj edilmelidir. Aksi takdirde, gergi kasnağının çalışan yüzeyi ile tehlikeli bir şekilde temasa girer ve bu da kasnağın kırılmasına neden olur.

