

Boletim técnico

TCK119 & TCK323 - Leia antes da instalação

Verifique se a roda dentada da cambota que está sendo removida corresponde à roda dentada neste kit.

Se a roda dentada da cambota incorreta for instalada, a polia da cambota ficará desalinhada, impedindo a instalação da (s) correia (s) de transmissão auxiliar (es).



TCK119
38mm
Roda dentada



TCK323
33mm
Roda dentada



Best Availability. Best Value.
Best Quality. Best Service.

TB0033