



1/1

SERVICE INFO – INA 0047



Utskiftning av remstrammer 534 0062 20 i 534 0340 10 for Mercedes Actros

Modell: Mercedes Actros

Motor modeller: OM


541.920, 541.921,
541.922, 541.923,
541.924, 541.925,
541.926, 541.927,
541.941, 541.943,
541.944, 541.947,
542.920, 542.921,
542.922, 542.925,
542.940, 542.960

OE-Nr.: (1) A 541 200 2470 (gammel)
(2) A 541 200 2570 (ny)

Bestillingsnr.: (1) 534 0062 20 (gammel)
(2) 534 0340 10 (ny)



Figur 1: 534 0062 20 (erstattet utforming)



Figur 2: 534 0340 10 - nåværende utforming

Remstrammer 534 0062 20 (bilde 1) er ikke lenger tilgjengelig, og er blitt erstattet av art. nr. 534 0340 10 (figur 2).

De grunnleggende forskjeller mellom de to utformingene er en ny venderulle med forbedrede driftsegenskaper og en modifisert skjermplate.

Følg kjøretøyproduzentens anvisninger!

Merk deg kjøretøyproduzentens spesifikasjoner!

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen www.schaeffler-aftermarket.com eller i www.RepXpert.com.

INA 0047