

SERVICE INFO



Optyczne różnice pomiędzy popychaczami 422 0102 10 i hydraulicznymi elementami kompensującymi 420 0222 10

Producent pojazdu:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
Modele:	
Audi:	A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
Seat:	Altea, Exeo, Ibiza V
Skoda:	Octavia, Superb, Yeti
VW:	Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5
Silniki:	1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI
Nr. OE.:	(1) 059 109 417 J 059 109 417 G (2) 059 109 521 G 03L 109 521 03L 109 521 A
Nr. Ref.:	(1) 422 0076 10 (replaced) (1) 422 0102 10 (new) (2) 420 0221 10 (replaced) (2) 420 0222 10 (new)



Foto 1: Wersja 1



Foto 2: Wersja 2

Podczas wymiany popychaczy i hydraulicznych elementów kompensujących, można napotkać w pojeździe obie wersje pokazane na zdjęciach 1 i 2.

Schaeffler Automotive Aftermarket dostarcza obecnie wersję pokazaną na zdjęciu 2, którą jednakże można wykorzystywać jako zamiennik wersji pokazanej na zdjęciu 1.

Uwaga:

Wymiana zawsze w zestawach! W przypadku wady jednego lub więcej elementów hydraulicznej regulacji luzu zaworowego należy wymienić cały zestaw. Dla uniknięcia wielokrotnych napraw i wyższych kosztów zawsze należy wymienić jednocześnie popychacz i hydrauliczny element kompensujący.

Właściwe części zamienne można dobrać w naszym katalogu online, pod adresem www.Schaeffler-Aftermarket.pl lub w RepXpert pod adresem www.RepXpert.com

Wszelkie odesłania do numerów części zamiennych dla producentów pojazdów służą jedynie celom porównawczym.

Stan 05.2010

INA 0060

Zastrzega się prawo do zmian technicznych
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Dalsze informacje:
Telefon: +48 22 878 31 65
Fax: +48 22 878 31 64
E-mail: aainfo.pl@schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.pl

