



INA SERVICE INFO



Różne szyny ślizgowe

Zmiany w konstrukcji w czasie produkcji bez wcześniej ustalonych reguł

Producent: Hyundai
Kia

Modele: Accent III i IV Elantra
III, IV, V i VI GETZ (TB)
i10, i20, i30, i40
iX20, iX35 (Tucson)
CARENS III, IV i CEE'D (JD i ED),
CRETA/CANTUS, CERATO I i III OPTIMA,
RIO II-III, SOUL I, SPORTAGE, TUCSON,
VENGA

Nr części ślizgów: 552 0167 10 (bez uchwytu montażowego)
552 0720 10 (z uchwytem montażowym)

Rysunek 1: Szyna ślizgowa bez uchwytu montażowego nr art.: 552 0167 10

Nr art. zestawu
łańcucha rozrządu: 559 1863 30 (bez uchwytu montażowego)
559 1863 31 (z uchwytem montażowym)

Aktualne przyporządkowanie można znaleźć w katalogu części

W silnikach powyższych modeli pojazdów w trakcie produkcji w latach 2007–2012 zmieniono prowadnice łańcucha rozrządu. Z tego powodu podczas naprawy można napotkać różne wersje. Producent pojazdu nie podał jasnych informacji dotyczących roku modelowego ani dokładnej generacji silnika. W związku z tym numer katalogowy części zamiennej można określić dopiero po sprawdzeniu części zamontowanej w pojeździe.

Istnieją szyny ślizgowe z uchwytami montażowymi i bez uchwytów montażowych. W przypadku wymiany szyny ślizgowej bez uchwytu montażowego (rysunek 1) należy użyć numeru katalogowego 552 0167 10. Dodatkowo ta szyna ślizgowa znajduje się również w zestawie łańcucha rozrządu 559 1863 30.

Szyna ślizgowa z uchwytem montażowym (numer artykułu 552 0720 10, rysunek 2) nie jest dostępna osobno. Jest ona zawarta w zestawie łańcucha rozrządu o numerze artykułu 559 1863 31.

Rysunek 2: Szyna ślizgowa z uchwytem montażowym nr art.: 552 0720 10

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Infolinia Schaeffler REPPERT: +48 22 245 85 55*

* opłata według taryfy operatora, czynne Pon-Pt 8.00-17.00

www.reppert.pl

SCHAEFFLER
REPPERT