

SKF Informacja Produktowa

VKBA 6737 – Obowiązkowa wymiana nakrętki



BMW X3 (F25), X4 (F26)



Obowiązkowa wymiana nakrętki podczas montażu łożyska koła



Łożysko nr OE: 33 40 6 787 015

W celu zapewnienia wykonania kompletnej i profesjonalnej wymiany, poczynając od partii produkcyjnej oznaczonej kodem 248 R, SKF dodał do zestawu łożyska koła nakrętkę. Konieczna jest wymiana starej nakrętki, jako że istnieje ryzyko jej uszkodzenia podczas demontażu łożyska.

VKBA 6737



Nakrętka dodana do zestawu łożyska koła

YouTube [Kliknij aby obejrzeć techniczne filmy SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2019

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

