

SKF Biuletyn Techniczny

VKBA 6699 – Hałas lub luz przed montażem



MERCEDES Sprinter, VW Crafter



Hałas i luz znikną po zamontowaniu w pojeździe



Producent	Nr OE zestawu
Mercedes	A 906 33 02 420, A 906 33 02 520, A 906 33 03 420, A 906 33 03 520
VW	2E0 407 303P

Konstrukcja łożyska zestawu VKBA 6699 oraz jego elementów jest zgodna z wymiarami OE.

Prawidłowe wymiary są kluczowe dla dopasowania w zwrotnicy i odpowiedniej żywotności elementu.

UWAGA

- Podczas obracania łożyska przed montażem, może wystąpić hałas lub luz.
- Po zamontowaniu łożyska w zwrotnicy, hałas i luz znikną (łożysko jest wstępnie obciążone).
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu SKF MI-542022 i zawsze używaj odpowiednich narzędzi do montażu i demontażu.

VKBA 6699

