



VKBA 7455

Biuletyn Techniczny- Maj 2009

VKBA 7455



SUZUKI Grand Vitara 1.6, 2.0, 2.5 z ABS



Pierścień magnetyczny ABS może być uszkodzony podczas wymiany łożyska, w szczególności podczas demontażu w celu wymiany innych elementów.



Zgodnie z przesłaniem SKF - SKF dostarcza mechanikom elementy dedykowane do wykonania konkretnej naprawy. Jeśli zachodzi potrzeba wymiany pierścienia ABS - należy zastosować zestaw VKBA 7455, jeśli nie ma potrzeby wymiany pierścienia ABS należy zastosować zestaw VKBA 3924, który nie zawiera pierścienia.

Zawartość zestawu VKBA 7455


VKBA 7455

Zawartość	Ilość
Łożysko	1
Tuleja dystansowa	1
Uszczelnienie	1
Pierścień ABS	1

Zawartość zestawu VKBA 3924




Uszczelnienie Tuleja dystansowa Łożysko



Pierścień ABS

Schemat osi z ABS



©SKF jest zastrzeżonym znakiem handlowym Grupy SKF.

©Grupa SKF 2009

Treść niniejszej publikacji jest chroniona prawem autorskim i nie może być przedrukowywana w całości lub w części, o ile nie uzyska się wcześniej zezwolenia w formie pisemnej. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej publikacji były możliwie dokładne, nie mniej wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty - bezpośrednie lub pośrednie - wynikające z ich użycia.

