



VKMA 05156

Biuletyn Techniczny - Wrzesień 2010



Chevrolet, Daewoo, Opel, Saab, Vauxhall



ZMIANA ZAWARTOŚCI ZESTAWÓW ROZRZĄDU : VKMA 05154 zmieniony na VKMA 05156



OE # : Opel / Vauxhall : 16 06 306, 93 185 845

PRODUCENT	MODEL	SILNIK	KOD SILNIKA
Chevrolet/ Daewoo	Lacetti, Nubira	1,8	F18D3/ T18SED
Opel/ Vauxhall	Astra G, Astra H, Combo B, Corsa C, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra C, Zafira A	1,4/1,6/1,8 - 16V	X14XE/ Z14XE/ X16XEL/ Z16XE/ Z18XE/ X18XE1/ Z16YNG
SAAB	9-3 II	1,8 i	Z18XE

W związku ze zmianą dokonaną przez producenta w/w samochodów, SKF zmienia wzór 2 rolek prowadzących (VKM 25152 & VKM 25312) wchodzących w skład zestawu VKMA 05154.

Nowe referencje rolek :

- **ZESTAW** : VKMA 05154 zamieniony na zestaw VKMA 05156
- **ROLKI** : VKM 25152 zamieniony na zestaw VKM 25158
VKM 25312 zamieniony na zestaw VKM 25156

VKMA 05156



Pasek rozrządu wchodzący w skład zestawu VKMA 05156 pozostaje bez zmian. Instrukcja montażu zawarta jest w zestawie.



Poprzedni wzór rolki - VKM 25152



Nowy wzór rolki - VKM



Poprzedni wzór rolki - VKM 25312



Nowy wzór rolki - VKM 25156



Poprzednie wzory rolek i nowe wzory rolek są zamienne, w związku z czym wymiana nie powinna powodować trudności.

© SKF to zastrzeżony znak handlowy SKF Group.

© SKF Group 2010

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych.

