

# Service-Information

## Citroen XM Einbauhinweis Belagsatz 13.0460-3947.2

### Info-Nummer:

100.013

### Von:

APPM / TF

### Datum:

12.10.2010

### Information für:

- Alle
- Continental Konzern
- Continental Automotive (BU, CV & AM)
- ATE Bremscenter
- Markengebundene Werkstatt
- Freie Werkstatt
- Großhändler

### Art der Information:

- Montageanleitung
- Montagehinweis
- Betriebsanleitung
- Warn-/Sicherheitshinweis
- Reparaturanleitung
- Arbeitsanweisung
- Allgemeiner Hinweis

Auf der Rückenplatte des Belagsatzes 13.0460-3947.2 befindet sich ein Sichelförmiger Ausschnitt im Einlauf. Dieser Sichelförmige Ausschnitt wirkt gegen Schrägverschleiß und beugt Bremsgeräuschen vor. **Die Beläge müssen Fahrtrichtungsgebunden montiert werden.**

