

## Wskazówka montażowa centralnego wysprzęglika 510 0016 10

**Marka pojazdu:**  
Volkswagen

**Model:** Transporter (T4),  
Mj. 09.95 - 09.03

**Nr LuK:** 510 0016 10

**Nr OE:** 02F 141 671 A  
02F 141 671 B

Podczas montażu wysprzęglika należy zwrócić uwagę, aby łożysko (1) było odwrócone płaską częścią do docisku!



Fot. 1: 510 0016 10

Wyjęte wcześniej z centralnego wysprzęglika łożysko, mogło być ponownie włożone odwrotną stroną, co uniemożliwi jego prawidłowe działanie, prowadząc do uszkodzenia końcówek sprężyny talerzowej i głośnej pracy.

**Uwaga:**  
Reklamacje z śladami błędnego montażu **nie** będą uwzględniane.



Fot. 2: **Błędnie**

**Przyczyna:**

- prowadnica łożyska (fot. 2) ociera o sprężynę talerzową
- łożysko trze o korpus wysprzęglika



Fot. 3: **Prawidłowo**

Aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła i dodatkowej naprawy, koniecznie sprawdź właściwą pozycję łożyska w wysprzęgliku (fot. 3).

Stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Właściwe części zamienne dobrać można w naszym katalogu-online, pod adresem [www.LuK-AS.com](http://www.LuK-AS.com) lub w RepXpert pod adresem [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Stan 05.2008

**LuK 0006**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych  
© 2008 LuK-Aftermarket Service oHG