



## SERVICE INFO – LuK 0027



### Monteringsanvisninger for konsentrisk slavesylinder (CSC)

**510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10**

#### Modeller:

- Dacia:** Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero
- Nissan:** Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida
- Renault:** Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

#### Motorer:

- Dacia:** 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V
- Nissan:** 1.0 16 V, 1.2 16 V, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6
- Renault:** 1.2, 1.2 16 V, 1.2 16 V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16 V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16 V, 1.9 dCi, 2.0 16 V

- Artikkel nr.:** 510 0090 10  
510 0097 10  
510 0098 10  
510 0137 10




Figur 1: LuK CSC 510 0090 10 hydraulisk tilkobling 12.2 mm



Figur 2: LuK CSC 510 0097 10 hydraulisk tilkobling 13.3 mm



Figur 3: LuK CSC 510 0098 10 hydraulisk tilkobling 11.7 mm



Figur 4: LuK CSC 510 0137 10 hydraulisk tilkobling 12.2 mm

Ulike CSC-versjoner er montert på modellene ovenfor. Hovedforskjellen mellom dem er diameteren i hydraulikkoblingen.

Når de byttes ut, må man derfor alltid sørge for at diameteren på hydraulikkoblingene på de gamle og nye delene korresponderer. Hvis en CSC med feil hydraulikkobling blir montert, vil dette forårsake lekkasjer og systemfeil.

#### Henstilling:

I enkelte tilfeller er det kun mulig å velge korrekt CSC ved å sammenligne direkte den gamle og nye delen!

**Vær nøye med kjøretøysproduzentenes angivelser!**

De aktuelle reservedelene finner du i vår online-katalog på adressen [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) eller i [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).