



SERVICE INFO – LuK 0044



DKZ dla pojazdów z podwójnym suchym sprzęgłem

Należy zwrócić uwagę na liczbę zębów wieńca rozrusznika

Producent: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Skrzynia biegów OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



Foto 1: Liczba zębów na wieńcu rozrusznika nowej części musi odpowiadać liczbie zębów na starej części.

Dla pojazdów wyposażonych w podwójne suche sprzęgło, można dopasować różne dwumasowe koła zamachowe (DKZ), przeznaczone dla tych samych modeli wyżej wymienionych producentów. Te DKZ różnią się liczbą zębów wieńca rozrusznika.

Przy wymianie DKZ należy zanotować liczbę zębów na pierścieniu rozrusznika. Nowa część musi mieć dokładnie tą samą ilość zębów co stara część.

Aby upewnić się, że liczba zębów odpowiada danemu DKZ, można sprawdzić właściwe wartości DKZ, które podane są w katalogu części.

DKZ o niewłaściwej ilości zębów spowoduje awarię w systemie rozruchowym.

Należy stosować się do zaleceń producenta pojazdu!

Dodatkowe informacje:

Schaeffler Polska Sp. z o.o.
aainfo.pl@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.pl

