

0007 Información técnica de servicio

Asunto:	61-27005-30
Fabricante:	Mercedes Benz
Modelo:	6 cilindros, serie de motor OM 603
Código de motor:	OM 603.912/913/931/960/961/963

Refuerzo metálico de junta de culata para Mercedes Benz OM 603 61-27005-30 / -40 / -50

La junta de culata 61-27005-30 se ha sustituido por la 61-27005-40. En este nuevo modelo se ha dispuesto un refuerzo metálico adicional para mejorar la durabilidad, especialmente en motores de alto rendimiento.

Además, se ofrece otro espesor. Estas juntas de culata están unificadas y están asignadas a los siguientes números de repuestos originales de Mercedes:

OES 603 016 32 20 y OES 603 016 34 20 corresponden a:

REINZ 61-27005-40

Grosor 1,75 mm, diámetro de Ø 88,5 mm

OES 603 016 33 20 y OES 603 016 35 20 corresponden a:

REINZ 61-27005-50

Grosor 2,00 mm, diámetro de Ø 88,5 mm




Figura 1_Modelo anterior sin refuerzo




Figura 2_Nuevo modelo con refuerzo

VICTOR REINZ: la forma más sencilla de conseguir una buena junta.

Los números originales y/o los códigos/modelos de motor, se indican únicamente a título informativo.

Toda la información técnica de servicio se encuentra disponible en www.reinz.com