

0010 Información técnica de servicio

Asunto:	61-52252-00
Fabricante:	Mitsubishi
Modelo:	L200 TD, L300 TD, L400 TD, Pajero TD, Space Gear TD
Código de motor:	4D56T, 4D56TD

Sustitución de la junta de culata 61-52252-00 así como de los correspondientes juegos de culatas y juegos completos

En los motores de Mitsubishi 4D56T y 4D56TD se han realizado las siguientes modificaciones para mejorar la durabilidad en motores de alto rendimiento kilométrico:

- La junta de culata de grafito **61-52252-00 (Nº rep. original MD112531)** ha sido sustituida por la versión AFM **61-52252-30 (Nº rep. original MD302892)**.
- Además, se ofrecen los siguientes grosores para reparación (también AFM):

61-52252-10 Nº rep. original MD302890
61-52252-20 Nº rep. original MD302891
61-52252-40 Nº rep. original MD302893
 (espesor excesivo con 1,6 mm)

- El juego completo **01-52252-01** (incl. junta de culata) es sustituido por el **01-52252-02** (sin junta de culata).
- El juego de culatas **02-52252-01** (incl. junta de culata) es sustituido por el **02-52252-02** (sin junta de culata).



Figura 1: 61-52252-00 (junta de culata utilizada hasta la fecha)




Figura 2: 61-52252-30 (nueva junta de culata de sustitución)

VICTOR REINZ: la forma más sencilla de conseguir una buena junta.