

0010 Informacja Serwisu Technicznego

Dotyczy:	61-52252-00
Produkt:	Mitsubishi
Typ:	L200 TD, L300 TD, L400 TD, Pajero TD, Space Gear TD
Kod silnika:	4D56T, 4D56TD


Zastąpienie uszczelki głowicy cylindra 61-52252-00, jak również przyporządkowanych zestawów głowicowych i pełnych

W silnikach 4D56T oraz 4D56TD firmy Mitsubishi wprowadzono następujące zmiany w celu polepszenia trwałości materiału w silnikach o dużym przebiegu:

- Grafitowa **uszczelka głowicy cylindra 61-52252-00** (nr org. wyposażenia **MD112531**) zostaje zastąpiona przez wersję AFM **61-52252-30** (nr org. wyposażenia **MD302892**).
- Dodatkowo oferowane są następujące grubości naprawcze (również AFM):
 - 61-52252-10** nr org. wyp. **MD302890**
 - 61-52252-20** nr org. wyp. **MD302891**
 - 61-52252-40** nr org. wyp. **MD302893** (nadmiar grubości 1,6 mm)
- Zestaw pełny **01-52252-01** (włącznie z uszczelką głowicy cylindra) zostaje zastąpiony przez **01-52252-02** (bez uszczelki głowicy cylindra).
- Zestaw głowicowy **02-52252-01** (włącznie z uszczelką głowicy cylindra) zostaje zastąpiony przez **02-52252-02** (bez uszczelki głowicy cylindra).



Rys. 1_61-52252-00 (dotychczasowa uszczelka głowicy cylindra)



Rys. 2_61-52252-30 (nowa wymienna uszczelka głowicy cylindra)

VICTOR REINZ – najprostszy sposób uzyskania dobrego uszczelnienia.