

**0016**
**Informazioni tecniche del servizio assistenza**

<b>Tema:</b>	<b>Guarnizioni ad anello incorporate</b>
<b>Oggetto:</b>	<b>81-90006-00 81-90010-00 81-90016-00 81-90018-00</b>
<b>Marca:</b>	<b>Volkswagen, Audi, Seat, Skoda</b>
<b>Modello:</b>	<b>diversi</b>
<b>Codice motore:</b>	<b>diversi</b>

## Guarnizione ad anello incorporata - Istruzioni per il montaggio

Gentile Cliente,

la gommatura sotto le guarnizioni ad anello incorporate non ha nessuna funzione di tenuta [fig. 2]. Per questo motivo, in caso di sostituzione è necessaria l'applicazione supplementare di un mastice o di una guarnizione adeguata della coppa dell'olio.

Per la sostituzione delle guarnizioni ad anello incorporate è quindi sempre necessario smontare e richiudere a tenuta la coppa dell'olio.

Cordiali saluti

Il Vostro VICTOR REINZ Service Team



Figura 1\_Guarnizione ad anello incorporata 81-90006-00



Figura 2\_Lato inferiore della guarnizione ad anello incorporata

**VICTOR REINZ - la scelta migliore per guarnizioni di ottima qualità.**