

0016 **Сервисная информация**

Тип:	Встроенное уплотнение вала
Артикул:	81-90006-00 81-90010-00 81-90016-00 81-90018-00
Марка:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Модель:	различные
Код двигателя:	различные

**Встроенное уплотнение вала
- монтаж**

Уважаемые клиенты,

резиновый слой с нижней стороны встроенного уплотнения вала не выполняет функцию герметизации [илл. 2]. По этой причине при замене необходимо использовать дополнительную герметизирующую массу или соответствующее уплотнение масляного поддона.

Соответственно, при замене встроенного уплотнения вала масляный поддон необходимо обязательно демонтировать и герметизировать заново.

С уважением
Ваша сервисная служба VICTOR REINZ




Иллюстрация 1_Встроенное уплотнение вала 81-90006-00



Иллюстрация 2_Встроенное уплотнение вала: нижняя сторона

VICTOR REINZ - наилучший путь к хорошему уплотнению.