

**0017**
**Сервисная информация**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Тип:</b>           | <b>Уплотнительные кольца вала</b>                  |
| <b>Артикул:</b>       | <b>81-19299-10<br/>81-34367-00<br/>81-34368-00</b> |
| <b>Марка:</b>         | <b>Volkswagen</b>                                  |
| <b>Модель:</b>        | <b>различные</b>                                   |
| <b>Код двигателя:</b> | <b>различные</b>                                   |

**Уплотнительное кольцо вала  
WD 81-19299-10 – замена**

Уважаемые клиенты,

компания Volkswagen произвела замену уплотнительных колец вала на различных двигателях, теперь вместо уплотнительных колец из фторированного эластомера (FPM) 068 103 085 E (соответствуют **81-19299-10**) устанавливаются уплотнительные кольца из ПТФЭ (PTFE).

- Уплотнительное кольцо вала из ПТФЭ 038 103 085 C (соответствует **81-34367-00**) и/или
- уплотнительное кольцо вала из ПТФЭ 028 103 086 A (соответствует **81-34368-00**).

Внимание: при выборе уплотнительных колец вала из ПТФЭ учитывайте направление вращения вала.

Уплотнительное кольцо вала из фтористого эластомера (FPM) 81-19299-10 [32x47x10 A SL WD FPM]

- соответствует OE 068 103 085 E
- с переменным ходом витка
- для валов с направлением вращения влево и вправо

Уплотнительное кольцо вала из ПТФЭ 81-34367-00 [32x47x10 A SL RD PTFE ACM]

- соответствует OE 038 103 085 C
- с ходом витка вправо
- для валов с направлением вращения вправо

Уплотнительное кольцо вала из ПТФЭ 81-34368-00 [32x47x10 A SL LD PTFE ACM]

- соответствует OE 028 103 086 A
- с ходом витка влево
- для валов с направлением вращения влево

С уважением

Ваша сервисная служба VICTOR REINZ



Илл. 1\_WD 81-19299-10



Илл. 2\_WD 81-34367-00



Илл. 3\_WD 81-34368-00

**VICTOR REINZ – наилучший путь к приобретению хорошей прокладки.**