

**0019 Technische Service-Information**

**Thema:** Integrierte Wellendichtringe mit Sensortechnologie

**Betrifft:** 81-90016-00 / 81-90017-00 /  
81-90018-00 / 81-90021-00

**Fabrikat:** Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

**Typ:** diverse

**Motorcode:** diverse

## Einbauhinweis für integrierte Wellendichtringe mit Sensortechnologie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

für einen fachgerechten Einbau von integrierten Wellendichtringen mit Sensortechnologie benötigen Sie zwingend ein für das Ersatzteil passendes Spezialwerkzeug.

In diversen OE-Reparaturleitfäden existieren umfangreiche Demontage- und Montageanleitungen zu dieser Thematik.

Ohne diese Hilfsmittel ist ein Austausch nicht zu empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr VICTOR REINZ Service-Team



Abbildung 1\_Integrierter Wellendichtring




Abbildung 2\_Integrierter Wellendichtring

**VICTOR REINZ – der beste Weg eine gute Dichtung zu bekommen.**