

0019 **Techniczne informacje serwisowe**

Temat:	Zintegrowane pierścienie uszczelniające wał z czujnikiem
Dotyczy:	81-90016-00 / 81-90017-00 / 81-90018-00 / 81-90021-00
Marka:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Typ:	różne
Kod silnika:	różne

Wskazówka montażowa do zintegrowanych pierścieni uszczelniających wał z czujnikiem


Szanowni Państwo,

do prawidłowego montażu zintegrowanych pierścieni uszczelniających wał z czujnikiem wymagane są bezwzględnie odpowiednie narzędzia specjalne, dopasowane do części zamiennej.


Różne podręczniki naprawy producentów zawierają szczegółowe instrukcje demontażu i montażu w tym zakresie.

Bez tych pomocy wymiana jest niezalecana.

Z poważaniem
Zespół serwisowy VICTOR REINZ



Ilustracja 1_Zintegrowany pierścień uszczelniający wał



Ilustracja 2_Zintegrowany pierścień uszczelniający wał

VICTOR REINZ - la scelta migliore per guarnizioni di ottima qualità.