

Tema:	Sostituzione
Oggetto:	81-90024-00
Marca:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Modello:	diversi
Codice motore:	diversi

Sostituzione della guarnizione ad anello incorporata 81-90024-00 / OE 06B 103 171 E

La guarnizione ad anello incorporata con rif. Reinz n. 81-90024-00 corrisponde a VAG 06B 103 171 E ed è stata generalmente sostituita dal kit di tenuta 81-90006-10.


Questa sostituzione ingloba diversi pezzi.

Per l'esecuzione della sostituzione devono essere utilizzati anche i seguenti pezzi (contenuti nel 81-90006-10).

- 2 spine cilindriche (OE N 106 171 01)
- 6 viti a testa esagonale (OE N 909 450 02)



81-90024-00
corrisponde a OE
06B 103 171 E



81-90006-10
corrisponde a OE
06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02

Nota:

Posizionamento del labbro di tenuta in PTFE in caso di guarnizione ad anello sostituita.

Il labbro di tenuta è rivolto verso il cambio (figura 1)

Posizionamento del labbro di tenuta in PTFE in caso di guarnizione ad anello nuova.

Il labbro di tenuta è rivolto verso l'interno del motore (figura 2)

Importante:

rispettare assolutamente le istruzioni di montaggio per le guarnizioni ad anello in PTFE contenute nel kit.



Figura 1_Il labbro di tenuta è rivolto verso il cambio



Figura 2_Il labbro di tenuta è rivolto verso l'interno del motore