

Temat:	Wymiana
Dotyczy:	81-90024-00
Marka:	Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Typ:	różne
Kod silnika:	różne


Wymiana zintegrowanego pierścienia uszczelniającego wał 81-90024-00 / OE 06B 103 171 E

Zintegrowany pierścień uszczelniający wał o numerze Reinz 81-90024-00 odpowiada artykułowi VAG 06B 103 171 E i został zastąpiony zestawem uszczelniającym 81-90006-10.


Wymiana obejmuje kilka części.

Podczas wymiany należy użyć również następujących części (znajdujących się w zestawie 81-90006-10).

- 2x kołek walcowy (OE N 106 171 01)
- 6x śruba z łbem sześciokątnym (OE N 909 450 02)



81-90024-00
odpowiada OE
06B 103 171 E



81-90006-10
odpowiada OE
06B 103 171 B
2x N 106 171 01
6x N 909 450 02



Wskazówka:

Ustawienie krawędzi uszczelniającej z PTFE przy wymianie pierścienia uszczelniającego wał.

Krawędź uszczelniająca jest skierowana do skrzyni biegów (rys. 1)

Ustawienie krawędzi uszczelniającej z PTFE przy nowym pierścieniu uszczelniającym wał.

Krawędź uszczelniająca jest skierowana do wnętrza silnika (rys. 2)

Ważne:

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu pierścieni uszczelniających wał z PTFE, dołączonej do zestawu.



Rys. 1_Krawędź uszczelniająca skierowana do skrzyni biegów



Rys. 2_Krawędź uszczelniająca skierowana do wnętrza silnika