




**TSI 04/2017**

**Wymiana uszczelniacza od strony koła zamachowego  
381.640 | 364.700**

**Audi | Seat | Škoda | Volkswagen**

Silnik od strony koła zamachowego jest uszczelniony za pomocą modułu uszczelniającego z uszczelniaczem PTFE, który jest zintegrowany z czujnikiem obrotów silnika. Ten moduł jest dostarczany w wersji z aluminiową lub plastikową obudową. Obie wersje mogą być montowane zamiennie.



381.640

**Nadaje się do**


036 103 171

036 103 171 B

036 103 171 C

03C 103 171

041 103 171 A



364.700

**Nadaje się do**

03L 103 171

03L 103 171 A

**ElringKlinger AG | Dział części zamiennych**

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



**Das Original**