

Συμπλέκτης

Σετ 4 τεμαχίων
κωδ. 835000

Οδηγίες
τοποθέτησης

Ford Transit
2.4TDi 16v
μετά το 2000

HOTLINE
210 98 58 944

Τοποθέτηση σετ 4 τμχ και έλεγχος του συστήματος κίνησης του συμπλέκτη

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας επισκευής του συμπλέκτη στα **Ford Transit μοντέλο 2000 και μετά**, κρίνεται σκόπιμο να ελέγχετε πάντα το σύστημα απενεργοποίησης του συμπλέκτη.

Έχει παρατηρηθεί ότι σε αρκετά οχήματα αυτού του τύπου, ο βραχίονας του συστήματος απενεργοποίησης του συμπλέκτη παρουσιάζει πρόωρη φθορά στο σημείο έδρασης του ρουλεμάν, λόγω της μη λίπανσης κατά την τοποθέτηση. Εάν ο βραχίονας είναι φθαρμένος θα πρέπει να αντικατασταθεί, διαφορετικά μπορεί πολύ άμεσα να παρατηρηθεί αύξηση της δύναμης που απαιτείται στο πεντάλ του συμπλέκτη.



Λίπανση βραχίονα μηχανισμού απενεργοποίησης συμπλέκτη

Παράλληλα όταν αποσυναρμολογείται το βολάν από το στροφαλοφόρο άξονα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται **πάντα καινούργιες βίδες** για την επανατοποθέτηση. Η Valeo παρέχει μέσα στη συσκευασία του σετ των 4 τεμαχίων τις απαραίτητες καινούργιες βίδες για την τοποθέτηση του νέου συμπαγούς βολάν.

www.valeoservice.com

Valeo Service - Export Division
15, rue des Rosiers - 93582 Saint Ouen Cedex-France
Tel. : +33 (0)1 49 45 32 32 - Fax : +33 (0)1 49 45 36 59

Valeo
Service