

| Transmissie | Koppelingsset | Resetprocedure | Mercedes-Benz Actros

## Resetprocedure voor

### Uitvoering N ° 1. Mercedes-Benz Actros MP2 / MP3 met EPS / EAS (PN: 827.497-827.498)

Na vervanging van de koppeling bij de hieronder aangeduide voertuigen, kan de juiste positie van de koppeling niet meer elektronisch worden gedetecteerd. Dit veroorzaakt storingen in de werking die vaak worden geïnterpreteerd als problemen met het ontkoppelen van de koppeling.

Het is dus belangrijk om de koppeling te resetten en de nieuwe koppeling in te leren.

Met kan deze actie zowel toepassen op systemen met een koppelingspedaal (EPS) als op geautomatiseerde systemen (EAS) zonder koppelingspedaal.

#### Reset procedure:

1. Controleer dat:

- ⇒ De handrem geactiveerd is,
- ⇒ De motor is afgezet,
- ⇒ Er voldoende luchtdruk is.

2. Ontkoppel en houd deze positie aan (zonder EAS).

3. Druk met de linkerhand op de rechertoets (neutraal) van de versnellingshendel en houdt ingedrukt tijdens het gehele resetproces.

4. Zet het contact aan met uw rechterhand.

- ⇒ U hoort een lang signaal
- ⇒ Op het EPS display (op het dashboard) lichten twee pijltjes op, elk afwisselend tweemaal.
- ⇒ Ongeveer 3 seconden nadat het contact is aangezet, voelt u een impuls op de versnellingshendel. (Verwar andere mechanische geluiden niet met het geluid van de versnellingsbak)

5. Koppel (behalve EAS).

- ⇒ U hoort een klik

6. Ontkoppel (behalve EAS).

- ⇒ Het scrollen van de versnellingen op het dashboard
- ⇒ Het klikken van de regelventielen

7. Op het EPS display licht de letter "N" op

- ⇒ Het resetproces is voltooid, het koppelingspedaal (behalve bij EAS) en de rechertoets (neutraal) kunnen worden losgelaten.

