

Käyttöohjeet vesipumpuille WP6098 ja WP6124

hammashihnasarjoille CT1168WP1/WP3/WP4/WP5/WP7/WP8PRO

Audi, Seat, Skoda, VW, useita 1.6 ja 2.0 TDi/TDi Blue Motion common-rail
EA288 -malleja

Ongelmat

- > Ääniä
- > Nesteen väheneminen
- > Jäähdytysnesteen lämpötilan jyrkkä nousu
- > Pumpun säätö ei toimi
- > Jäykät laakerit
- > Rikkoutunut juoksupyörä

Syy

Virheellinen käsittely ennen asennusta tai sen aikana voi haitata toimintaa tai aiheuttaa vaurioita.

Ratkaisu

- > Juoksupyörän suojusta ei saa käyttää käsin (**kuva 2**).
- > Älä koskaan käännä juoksupyörää ja laakeria käsin (**kuva 3**).
- > Vesipumppua ei saa koskaan laskea juoksupyörän päälle (**kuva 4/kuva 5**). Vesipumppu tulee asettaa varovasti vain hihnapyörän etupinnan varaan (**kuva 6**).
- > Pumppu voi olla äänekäs kuivana. Jäähdytysneste voitelee käytössä kosketuspinnat ja melu poistuu.
- > On myös tärkeää varmistaa, että pumppu asettuu suoraan moottoria vasten, ennen pulttien kiristämistä.


Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5



Kuva 6

