

### ContiTech

## Zahnriemen Kit CT 1139 K2/WP2/WP6 ersetzt CT 1139 K1/WP1/WP4 für diverse VW/Audi 1.6/2.0 TDI Common-Rail-Motoren

#### Problem:

In Fahrzeugen bis Baujahr 11/2010 ist werkseitig eine breitere Führungsrolle (51 mm) eingebaut, als im Kit CT 1139 K2 geliefert wird. Diese Rolle entspricht der V55735 aus den ersetzten Kits CT 1139K1/WP1/WP4.

#### Ursache:

Es kommt nur noch die – ab 12/2010 serienmäßige – schmalere Ausführung V56376 (29 mm) seitens des Herstellers INA zum Einsatz (optisch bauähnlich).

#### Lösung:

Die neue Ausführung wird zukünftig für alle Baujahre eingesetzt und kann uneingeschränkt verwendet werden.

V55735



V56376

