

### ContiTech

## O kit de correias dentadas CT 1139 K2/WP2/WP6 substitui o CT 1139 K1/WP1/WP4 para vários motores 1.6/2.0 TDI Common Rail da VW/Audi

#### Problema:

Os veículos com ano de modelo até 11/2010 têm montada de fábrica uma polia guia mais larga (51 mm) do que aquela que é fornecida com o Kit CT 1139 K2. Esta polia corresponde à V55735 dos Kits CT 1139K1/WP1/WP4 substituídos.

#### Causa:

O fabricante INA já só utiliza a versão mais estreita V56376 (29 mm) – em série a partir de 12/2010 (construção visualmente semelhante).

#### Solução:

Doravante, será utilizada para todos os anos de modelo a nova versão, podendo ser empregue sem restrições.

V55735



V56376

