



## Cinghie poli-V modificate

### Problema:

Le cinghie poli-V fornite presentano differenze ottiche e tattili rispetto alle cinghie poli-V usate comunemente. Questo è dovuto a una diversa struttura della superficie di scorrimento.



Ingrandimento dei diversi profili



Difficilmente riconoscibili a occhio nudo:  
i tipi di profili modificati

### Causa:

Si tratta di modifiche adottate dal primo equipaggiamento o introdotte per motivi legati alla produzione. L'obiettivo è quello di ottenere uno sviluppo di rumore ottimale e/o di migliorare ulteriormente la durata.

### Soluzione:

Le cinghie modificate possono essere impiegate senza limitazioni per le applicazioni nei veicoli ai quali sono associate nel catalogo. La nuova versione non ha svantaggi in termini di prestazioni, nonostante le differenze ottiche.



Esempio di una cinghia poli-V modificata