

Teknik *Bilgi*

Muhafaza kapağının tıkanmasından kaynaklanan avare kasmağı hatası CT1092K1 (1.6-l-Dizel;9H Motorlu Peugeot, Citroën, Ford, Fiat, Mazda, Mini ve Volvo)

Sorun:

Arızalı kasnakta dolayı kayış sistemi hata verir. Plastik kapakta aşınma vardır.



Neden:

Avare kasmağı kayışın kapakla olmaması gereken temasından dolayı tıkanır ve kısa sürede kayışın kaymasından dolayı hata verir.



Çözüm:

Dişli kayış sistemi kapağının her zaman doğru oturtulduğundan emin olmak gerekir. Isıdan dolayı olabilecek muhtemel şekil bozulmalarına karşı sürekli kontrol edilmelidir. Uzun süreli doğru çalışmasından emin olmanın tek yolu, eğer kasnaklar sorunsuz bir şekilde dönerse sağlanabilir.

