

Technical *Info*

Kit cinghia dentata CT 881 K3 sull'esempio della Ford 1,25 16V / 1,4 16V / 16V

Problema:

Il kit comprende viti per albero motore di diversa lunghezza (29 e 44,5 mm).

Causa:

A partire dalla data di produzione 15.08.2005, si usa una vite di 44,5 mm di lunghezza.

Soluzione:

per garantire ancora che venga usata la vite giusta, si deve rilevare la profondità del foro.

42 mm: vite da 29 mm

52 mm: vite da 44,5 mm

Entrambe le viti vengono strette con una coppia torcente di 40 Nm + 90°.

Fig. 1
versione da 29 mm



Fig. 2
versione da 44,5 mm

